

Barra de pegamento púrpura de Elmer

Medidas de primeros auxilios:

Contacto visual

Inhalación Retirar al aire libre. Inicie la RCP si es necesario.

Contacto con la piel Lávese inmediatamente con jabón y abundante agua mientras se retira la ropa contaminada.

Ingestión Lávese bien la boca con agua. Si está despierto y alerta, dele sorbos de agua. No induzca el vómito.

Manipulación y almacenamiento:

Conservar únicamente en el envase original en un lugar fresco y seco. Mantener alejado del calor excesivo. Manténgalo bien cerrado cuando no esté en uso. No coma, beba, o fumar cuando use este producto o en el área donde se almacena el producto. Lávese bien las manos después de su uso.